

连州瑶安广东宝泰森建设工程有限公司 连州分公司“8·10”一般物体 打击事故评估报告

2024年8月10日上午约7:40，瑶安乡镇区一处在建工地发生一起事故，在混凝土排水管起吊作业过程中，意外触碰到一名施工工人的腹部，致其受伤经抢救无效死亡的一般生产安全事故。

事故发生后，2024年8月12日成立连州瑶安“8·10”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）并展开调查，调查报告经清远市安委办审核后，10月28日，连州市人民政府批复结案，并分别落实对相关责任单位和责任人员的责任追究。根据《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办〔2023〕122号）工作要求，2025年9月23日，连州市安委办成立由原事故调查组有关单位人员组成事故评估组（以下简称“评估组”），依据《连州瑶安广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司“8·10”一般物体打击事故调查报告》，梳理出事故责任追究，事发属地瑶安乡及有关部门履行监管职责、落实事故整改措施情况开展评估。

一、评估工作组织及开展情况

连州市安全生产委员会办公室组织市府办、瑶安乡政府、市应急管理局、市检察院、市总工会、市公安局、市住建局有关人员组成的评估组，按照要求对“8·10”事故责

任追究和整改落实情况开展了相关评估工作。评估工作以《连州瑶安广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司“8·10”一般物体打击事故调查报告》和落实批复意见通知等相关文件为依据，通过资料审查、座谈问询、查阅文件及现场核查等方式，完成对连州瑶安广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司“8·10”一般物体打击事故责任追究和整改措施落实情况的评估工作，经综合评估，评估组认为事故责任追究已基本落实到位；各有关单位也基本落实了事故防范和整改措施的各项建议。

二、事故责任追究落实情况

对照《连州市人民政府关于同意连州瑶安广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司“8·10”一般物体打击事故调查结案的批复》要求，梳理事故责任追究落实情况如下：

（一）行政处罚的人员

连州市应急管理局对事故责任人员深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司主要负责人张某威处人民币人民币 27336 元（贰万柒仟叁佰叁拾陆元整）的罚款，于 2024 年 12 月 31 日前已全部缴清。

（二）事故责任单位的处理

深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司对本次事故负有主要责任，连州市应急管理局依法对该企业处以人民币 500000 元（伍拾万元整）罚款，该公司已于 2024 年 12 月 31 日前全部缴清。

三、事故整改措施落实情况

（一）事故发生单位整改措施落实情况

连州瑶安“8.10”一般物体打击事故发生后，广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司深刻汲取事故教训，正视施工过程中存在的突出问题，以“零容忍”态度推进全面整改，切实筑牢企业安全生产防线。一是事故发生后，第一时间召开安全生产专题反思会，组织项目部管理人员、班组长等深入剖析事故成因。经对工地全面排查梳理，明确存在以下问题，员工对安全生产意识淡薄；公司日常管理存在“宽松软”现象，检查频次不足、覆盖不全，对工地特种设备作业等关键环节管理不足；安全人员管理配置薄弱，安全隐患识别差，未形成常态化管理体系，检查多为“形式化”，班组等整改跟踪没有实时闭环。针对存在问题，公司成立以项目经理为组长，项目技术负责人为副组长，各施工员、安全员、班组长为成员的安全生产整改工作小组，制定连州市瑶安瑶族乡高质量发展风情旅游建设项目安全生产专项整改实施方案，按时完成整改工作。二是组织安全生产专题学习，开展《建设工程安全生产管理条例》宣传学习5场，包含项目部全体管理人员、班组长及工地参建工人，确保工地所有参建人员懂安全。对照条例要求梳理安全清单，明确特种设备进场报验、作业人员持证上岗等，将安全生产落实情况纳入管理人员绩效考核。三是要求安全员做到每天巡查并记录

台账，对发现的安全隐患实时要求班组长整改。建立安全巡查方案，每天开展2次日常巡查；每周开展1次安全大检查并做好做好隐患整改闭环管理，建立隐患台账，明确一般隐患1日内整改、较大隐患3日内整改、重大隐患5日内整改的时限要求，对于所发现的安全隐患已全部整改完毕。

深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司能深刻汲取事故教训，正视施工机械设备使用中存在的突出问题，以“零容忍”态度推进全面整改，切实筑牢企业安全生产防线及机械设备使用安全规章，**一是**提高机械设备使用安全意识，反思事故根源。事故发生后，公司第一时间会同总包单位召开机械设备安全操作专题反思会，组织机械操作员、机械设备安全管理员等深入剖析事故成因。经对工地机械设备使用习惯全面排查梳理，明确存在二大问题：对安全生产意识淡薄以及机械设备安全管理员日常管理存在“宽松软”现象，检查频次不足、覆盖不全，对工地机械设备作业等关键环节管理不足。针对存在问题，公司成立以公司总经理为组长，机械设备安全管理员为副组长，各机械操作员为成员的机械设备安全操作整改工作小组，制定连州市瑶安瑶族乡高质量发展风情旅游建设项目机械设备安全操作专项整改实施方案，明确具体整改任务，细化责任分工与完成时限，确保整改工作落地见效。**二是**重视安全问题，安全整改落实。组织机械设备安全管理员及操作员学习，会议室开展观看机械设备安全

事故视频，共组织学习 10 场次，确保工地所有参建机械设备操作员懂安全。对照条例要求梳理清单，明确机械设备进场报验给总包单位、作业人员持证上岗等，将机械设备安全使用落实情况纳入公司管理人员绩效考核。进一步强化安全检查，机械设备安全管理员做到每天巡查并记录台账，对机械设备旋转半径内发现的安全隐患实时制止机械操作员停工，直至工作环境达到安全。建立安全巡查方案，机械设备安全管理员对每台正在使用的机械设备做到实时监控，每天开展 2 次日常机械设备使用巡查；每周开展 1 次机械设备使用安全大检查。对于检查所发现问题要求操作员即时整改，并记录台账登记。三是坚持举一反三，全面排查机械设备隐患。鉴于此次事故的整改，深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司开展工地机械设备风险大检查。对于工地区域内的机械做到细致检查，特别是机械设备旋转半径范围内，发现一处要求操作员整改一处，并建立项目检查台账。

（二）事故发生地部门、行业主管部门、安全监管部门落实防范和整改措施工作情况

属地瑶安乡人民政府一是深化法规落实，筑牢制度基础，组织专题学习培训，开展《建设工程安全生产管理条例》宣传 2 场，覆盖乡、村两级监管人员及辖区企业负责人 36 人次，确保监管人员“懂法规、会执法”，企业负责人“知责任、守底线”，有效提升了相关业务人员的建设工程安全

管理能力，更好地针对薄弱环节进行较为专业的检查，有利于发现不易察觉的安全隐患。对照条例要求梳理监管清单，明确建设工程企业资质审核、特种设备备案、作业人员持证上岗等 12 项必查内容，将条例落实情况纳入企业安全生产考核核心指标。通过墟日宣传、横幅标语等载体开展安全宣传 12 场次，发放宣传资料 300 余份；组织企业开展应急演练 3 场，提升从业人员应急处置能力。二是构建“网格化+交叉式”监管体系，将辖区划分为 6 个安全生产责任网格，每个网格配备 1 名专职网格员和 2 名兼职协管员，实现“横向到边、纵向到底”的监管覆盖。三是除建设工程领域外，重点覆盖工贸企业、九小场所、道路交通、水利设施等 8 大领域，累计检查各类生产经营单位 22 次，排查出消防器材过期、安全台账不规范等问题 15 项，均已建立整改台账并推进整改。

行业主管部门连州市住建局一是加强培训教育。每季度组织辖区内房屋市政工程项目参建主体召开安全生产会议，宣贯上级文件精神，通报当季住建领域安全生产形势，提出下季度安全生产工作要求。要求各在建项目深刻汲取近年事故教训，严格执行《连州市房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动 2025 年工作方案》，认真学习住房城乡建设部有关房屋市政工程重大事故隐患判定标准。每季度参建单位对本单位开展 1 次以上重大事故隐患排查整治，房屋市政工程

施工企业单位主要负责人每月对本单位开展1次以上重大事故隐患排查整治，完善并落实全员安全生产岗位责任制。对于未开展排查、明明有问题却查不出，或者查出后拒不整改等导致重大事故隐患长期存在的，严格参照事故调查处理有关规定，查清问题并依法依规严肃责任追究。二是贯彻落实安全生产“三管三必须”要求。采取“四不两直”方式，对在建项目的档案资料、安全措施、特种设备、临时用电等方面开展安全检查。针对重大事故隐患和高频问题，督促在建项目逐条逐项落实到各专业分包单位、落实到各专业班组、落实到具体安全员以及落实到总监和专监，将人家的问题作为自己的隐患，认认真真进行自查自纠，举一反三，查缺补漏。2025年至今连州市住建局共对辖区内房屋市政工程开展质量安全监督巡查95次，出动285人次，发现安全隐患124个，整改完成124个。发出隐患整改通知书49份，对企业、人员动态扣分22宗。

四、事故责任单位存在问题和措施建议

评估组经对照梳理，发现整改措施落实情况存在一些问题，并针对问题建议措施如下：

（一）在施工现场多设置醒目警示标志。要加强精细化管理，在工作重点区域、重要环节，针对可能存在的风险点，完善现场风险提示、警示设施，进一步加强工作现场管理。

（二）要加强务工人员特别是临时员工的安全培训教育。建筑行业临工普遍较多且文化水平偏低、自我安全防范

意识较差，培训不到位往往是容易造成事故发生的重要原因，行业主管部门要加强督促，企业要加强落实主体责任。

（三）要加强安全生产法的应用。行业主管部门要督促企业把《中华人民共和国安全生产法》《广东省安全生产条例》贯穿到安全生产工作的全过程和各环节，不断提高安全生产管理的制度化、规范化、法治化水平，努力营造安全稳定的发展环境。

五、评估意见

根据属地瑶安乡人民政府、行业主管部门连州市住建局、事故责任企业广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司、深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司提供的相关整改材料及现场检查情况，经综合评估后认为，事故责任单位认真吸取事故教训，查找问题和隐患到位，通过健全制度，压实责任，加强风险管控，强化现场管理，积极开展安全生产警示教育，提升安全生产意识，落实了事故各项责任追究和整改措施，进一步增强了安全生产工作的自觉性和主动性。

综上，事故报告中提出的整改措施基本落实。

连州瑶安“8·10”一般物体打击

事故评估小组

（代章）

2025年10月16日